

Déséquilibre d'un tractopelle

Parce que ça n'arrive pas qu'aux autres !

Equipement de travail	Tractopelle
Danger	Renversement du tractopelle
Lésion	-



Document

https://sipp.communedehabay.be/lib/exe/fetch.php?media=accidents_incidents:2011-08-25-incident_tractopelle.pdf

Que s'est-il s'est passé ?



Le tractopelle effectuait une marche arrière sur une zone où du gravier était à répandre. Sa roue arrière est arrivée sur la dalle de béton du surpresseur. La dalle a cédé.

Quelles ont été les conséquences ?



Aucune victime n'a été à déplorer.



Analyse de l'accident



- La dalle de béton n'était pas prévue pour supporter une telle charge alors que la dalle se trouvait à un endroit où des véhicules en tout genre stationnent.
- La dalle était masquée par le gravier et aucune signalisation n'était mise en place pour délimiter le périmètre.

Mesures proposées / prises



Dans l'immédiat

- Déplacement du tractopelle...
- Placement de barrières Nadar

ANNEXES

Documents

Réglementation

Bibliographie

Sources

- [1](#)

From:

<https://www.bet.didierlanotte.be/> - CoPreCom

Permanent link:

https://www.bet.didierlanotte.be/accidents_incidents/incident_tractopelle

Last update: **03/08/2020 20:35**

