

## 2018-11-11 - Chute mortelle dans un trou de chantier

**11/11/2018 - BELGIQUE** - Une personne de 69 ans a fait une chute mortelle dans un trou de chantier réalisé dans le cadre de travaux de voirie. Selon la police, l'homme serait tombé la tête la première dans ce trou rempli d'eau en raison d'une rupture de canalisation. La victime aurait traversé la zone de travaux pour rentrer à son domicile et n'aurait pas aperçu le trou en question.


[La DH](#)

### Qu'en retenir ?

- Est-ce qu'un balisage avait été mis en place pour protéger le trou ?
- Ce balisage est-il visible dans la pénombre ou l'obscurité ?

From:

<https://www.bet.didierlanotte.be/> - **CoPreCom**



Permanent link:

[https://www.bet.didierlanotte.be/faits\\_divers/20181111](https://www.bet.didierlanotte.be/faits_divers/20181111)

Last update: **02/12/2020 12:16**