

2019-01-17 - Grièvement blessé en préparant le matériel d'épandage

17/01/2019 vers 22h00 - BELGIQUE - *"Il semble qu'il s'est produit lorsque l'ouvrier a tenté d'accrocher le semoir au tracteur. Habituellement, cette manœuvre ne pose aucun problème. Or, il y a eu un souci et son coéquipier qui se trouvait sur le tracteur en est descendu pour lui donner un coup de main. C'est sans doute à ce moment-là que le tracteur ou le semoir a bougé. Toujours est-il que l'ouvrier a senti quelque chose rouler sur lui. Son coéquipier a eu la présence d'esprit de déplacer le tracteur."*

<https://www.dhnet.be>

Un ouvrier communal a été victime d'un accident

From:

<https://www.bet.didierlanotte.be/> - CoPreCom



Permanent link:

https://www.bet.didierlanotte.be/faits_divers/20190117

Last update: **02/12/2020 12:08**